

PORTE ÉTANCHE

Danger naturel

Ruissellement

Affectation

Habitation / Villa

Problématique

Entrée d'eau de ruissellement par la porte d'accès extérieure du sous-sol. L'eau provient du domaine public et descend par les escaliers qui mènent au niveau inférieur, inondant de ce fait tout le sous-sol.

Dégâts antérieurs

CHF 30'500.-

Description mesure

Porte étanche résistante à la pression d'eau.

Coûts TTC

CHF 10'200.-

Participation ECA = CHF 5'100.-

Réalisation travaux

Entreprise spécialisée dans la construction de portes étanches

Réalisation étude

Non

